



PRT1200BC-G



FR PERCEUSE-VISSEUSE RECHARGEABLE
NL OPLAADBARE SCHROEF/BOORMACHINE
GB RECHARGEABLE DRILL/SCREWDRIVER
D AKKU-BOHRSCHRAUBER

2010












Fig.0


FR PERCEUSE-VISSEUSE RECHARGEABLE

MISE EN GARDE

Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les consignes de sécurité fournies ainsi que les consignes de sécurité complémentaires ci-dessous.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR LES MACHINES RECHARGEABLES

- Retirez la batterie avant d'entretenir la machine ou si la machine ne va pas être utilisée longtemps.
- Utilisez exclusivement le type de packbatteries prescrit (voir les spécifications techniques).




CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR ET LE PACK- BATTERIES

- Prenez connaissance des instructions et des consignes de sécurité avant de charger le pack-batteries.
- Utilisez exclusivement le chargeur prescrit pour charger le pack-batteries. N'utilisez pas ce chargeur pour charger des packbatteries d'un autre type.
- Utilisez le chargeur uniquement dans un environnement sec et à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé.
- Confiez la réparation du chargeur et du pack-batteries uniquement à un réparateur agréé.

- Evitez le court-circuit du pack-batteries. Veillez à ce que les connexions du packbatteries ne puisse pas venir au contact d'objets métalliques.
- Ne conservez pas le pack-batteries dans des endroits où la température peut dépasser 50 °C, par exemple dans une voiture garée au soleil.
- Ne brûlez pas le pack-batteries.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le pack-batteries.
- En cas de contact du liquide du packbatteries (solution d'hydroxyde de potassium à 25-30%) avec la peau, rincez immédiatement la peau abondamment à l'eau. Neutralisez le liquide avec un acide faible, comme le vinaigre ou du jus de citron. En cas de contact du liquide du pack-batteries avec les yeux, rincez les yeux sous l'eau courante pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.

PICTOGRAMMES APPOSES SUR LE CHARGEUR ET SUR LE PACK-BATTERIES

Le chargeur et le pack-batteries portent, entre autres, les pictogrammes suivants :

	Ne pas brûler le chargeur et le pack-batteries.
	Ne pas exposer le chargeur et le pack-batteries à des températures supérieures à 40 °C.
	Ne pas exposer le chargeur et le pack-batteries à l'humidité.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Vérifiez si le voltage mentionné sur la plaque signalétique du chargeur ou de l'adaptateur secteur correspond bien au voltage secteur disponible sur lieu.

DESCRIPTION (fig. 0)

Votre perceuse-visseuse rechargeable a été conçue pour les travaux de perçage dans le bois, le métal et les plastiques ainsi que pour les travaux de vissage.

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Sélecteur de rotation gauche/droite
- 3 Collet de réglage de couple
- 4 Mandrin autoserrant
- 5 Bague
- 6 Pack-batteries
- 7 Bouton de déverrouillage du packbatteries

CHARGEMENT DU PACK-BATTERIES (FIG. 1&2)

Le pack-batteries (6) doit être chargé avant la première utilisation. Ce n'est qu'après plusieurs cycles de chargement/déchargement que le pack-batteries atteint sa capacité maximale.

- ☐ Raccordez l'adaptateur secteur au chargeur.
- ☐ Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
- ☐ Retirez le pack-batteries de la machine.
- ☐ Placez le pack-batteries pendant (.) heures dans le chargeur.

La lampe témoin rouge s'allume si le packbatteries est en cours de chargement.

MISE EN PLACE ET RETRAIT D'UN FORET OU D'UN EMBOUT DE VISSAGE (FIG. 3)

Cette machine est munie d'un mandrin autoserrant (4).

- ☐ Ouvrez le mandrin (4) en tournant la bague (5).
- ☐ Insérez le foret ou l'embout de vissage dans le mandrin.
- ☐ Serrez le mandrin en tournant la bague (5) tout en maintenant la partie arrière du mandrin d'une main.
- ☐ Pour retirer le foret ou l'embout de vissage, procédez dans l'ordre inverse.



Avant de mettre en place ou de retirer un foret ou un embout de vissage, il faut toujours retirer le pack-batteries de la machine.

Inversion du sens de rotation (fig. 4)

- ☐ Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (2) à gauche pour percer ou visser des vis.
- ☐ Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (2) à droite pour dévisser des vis.



Changer de sens de rotation uniquement si la marche est en arrêt.

REGLAGE DU COUPLE (FIG. 5)

Cette machine est munie d'un accouplement réglable pour limiter le couple de vissage.

- ☐ Tournez le collet de réglage (3) à droite pour réduire le couple, à gauche pour augmenter le couple.

Le bon réglage dépend du type et de la taille de la vis ainsi que de la pièce à travailler.

- ☐ En cas de doute sur le bon réglage, commencez par le réglage le plus faible puis augmentez le couple jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
- ☐ Pour le perçage, tournez le collet de réglage entièrement à gauche (en direction du symbole perçage).

MISE EN MARCHÉ ET ARRÉT (FIG. 5)

- ☐ Pour mettre la machine en marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1).
- ☐ Pour stopper la machine, relâchez le bouton marche/arrêt (1).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La machine n'exige pas d'entretien particulier.

- ☐ Nettoyez régulièrement les orifices d'aération.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension V	12
Vitesse à vide min-1	0-550
Capacité du mandrin mm	0.8 - 10
Capacité de perçage dans acier mm	6
Capacité de la batterie mAh	800
Durée de charge des pack-batteries h	3-5
Poids kg	1,9


LpA (pression sonore) dB(A) < 70


Valeur quadratique moyenne pondérée de
l'accélération < 2,5 m/s²

GARANTIE

Pour les clauses de garantie, reportez-vous
aux conditions de garantie ci-jointes.

ENVIRONNEMENT

	<p>Si, après un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-la à un traitement respectueux de l'environnement.</p>
---	---

	<p>Packs-batteries Vous devez vous débarrasser des packs batteries usagés de manière écologique et dans le respect de la réglementation locale.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Déchargez le pack-batteries en faisant tourner la machine à vide jusqu'à ce que le moteur s'arrête.<input type="checkbox"/> Retirez le pack-batteries de la machine.<input type="checkbox"/> Livrez les pack-batteries comme petit déchet chimique au dépôt de traitement écologique de votre commune.
---	--

Fabriqué en Chine 2010

NL OPLAADBARE SCHROEF/BOORMACHINE

WAARSCHUWING

Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op.



AANVULLENDE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR OPLAADBARE MACHINES

- ▣ Neem de batterij uit de machine tijdens onderhoud en als de machine langere tijd niet wordt gebruikt.
- ▣ Gebruik uitsluitend het voorgeschreven type batterij (zie de technische gegevens).




VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LADER EN BATTERIJ

- ▣ Bestudeer de instructies en veiligheidsvoorschriften alvorens de batterij te laden.
 - ▣ Gebruik uitsluitend de voorgeschreven lader om de batterij te laden. Laad geen batterijen van een ander type met deze lader.
 - ▣ Gebruik de lader uitsluitend in een droge omgeving bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
- Gebruik de lader niet als deze is beschadigd.
- ▣ Laat de lader en batterij uitsluitend repareren door een erkend reparateur.
 - ▣ Vermijd kortsluiting van de batterij. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de batterij niet in aanraking kunnen komen met metalen voorwerpen.

- ▣ Bewaar de batterij niet op plaatsen waar de temperatuur boven de 50 °C kan stijgen, b.v. in een in de zon geparkeerde auto.
 - ▣ Verbrand de batterij niet.
 - ▣ Probeer nooit om de batterij te openen. n
- Mocht de batterijvloeistof (een oplossing van 25-30% kaliumhydroxide) met de huid in aanraking komen, spoel de huid dan onmiddellijk af met een ruime hoeveelheid water. Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur, zoals azijn of citroensap.
- Mocht de batterijvloeistof in de ogen komen, spoel de ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met stromend water en raadpleeg direct een arts.

PICTOGRAMMEN OP LADER EN BATTERIJ

Op de lader en de batterij zijn onder meer de volgende pictogrammen aangebracht:

	Verbrand de lader en de batterij niet.
	Stel de lader en de batterij niet bloot aan temperaturen boven 40 °C.
	Stel de lader en de batterij niet bloot aan vocht.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer of de op het typeplaatje van de lader of netadapter vermelde spanning overeenkomt met de ter plaatse beschikbare netspanning.

BESCHRIJVING (fig. 0)

Uw oplaadbare schroef/boormachine is ontworpen voor boorwerkzaamheden in hout, metaal en kunststoffen alsmede voor schroefwerkzaamheden.

- 1 Aan/uit-schakelaar
- 2 Links/rechts-omschakelaar
- 3 Kraag voor koppelinstelling
- 4 Snelspanboorhouder
- 5 Boorhouderkraag
- 6 Batterij
- 7 Ontgrendelingsknop voor batterij

OPLADEN VAN DE BATTERIJ (FIG. 1&2)

De batterij (6) dient voor het eerste gebruik te worden geladen. Pas na meerdere malen laden en ontladen wordt de maximale capaciteit van de batterij bereikt.


- ▣ Sluit de netadapter aan op de lader.
- ▣ Steek de netadapter in het stopcontact.
- ▣ Neem de batterij uit de machine.
- ▣ Plaats de batterij gedurende (.) uur in de lader.

Het rode controlelampje brandt als de batterij wordt geladen.

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN EEN BOOR OF SCHROEFBIT (FIG. 3)


Uw schroef/boormachine is voorzien van een snelspanboorhouder (4).

- ▣ Open de boorhouder (4) door de kraag (5) los te draaien.
- ▣ Steek de boor of het schroefbit in de boorhouder.
- ▣ Sluit de boorhouder door de kraag (5) stevig vast te draaien. Houd hierbij het achterste gedeelte van de boorhouder met de andere hand vast.
- ▣ Om de boor of het schroefbit te verwijderen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.



OMSCHAKELEN VAN DE DRAAIRICHTING (FIG.4)

- ▣ Duw de links/rechts-omschakelaar (2) naar links om te boren of schroeven vast te draaien.
- ▣ Duw de links/rechts-omschakelaar (2) naar rechts om schroeven los te draaien.



INSTELLEN VAN HET KOPPEL (FIG. 5)

Deze machine is voorzien van een instelbare koppeling om het koppel bij het vastdraaien van schroeven te beperken.

- ▣ Draai de instelkraag (3) rechtsom om het koppel te verlagen, linksom om het koppel te verhogen. De juiste instelling hangt af van het type en de maat van de schroef alsmede van het werkstuk.
- ▣ Begin in geval van twijfel over de juiste instelling met de laagste instelling en verhoog het koppel tot het gewenste resultaat wordt bereikt.
- ▣ Voor boren draait u de instelkraag geheel linksom (naar het boorsymbool).

IN- EN UITSCHAKELEN (FIG. 5)

- ▣ Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (1) in.
- ▣ Om de machine uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (1) los.

REINIGING EN ONDERHOUD

De machine vergt geen speciaal onderhoud.

- ▣ Reinig regelmatig de ventilatieopeningen.

TECHNISCHE GEGEVENS


Spanning V	12
Toerental (onbelast) min-1	0-550
Boorhoudercapaciteit mm	0.8 - 10
Boorcapaciteit in staal mm	6
Vermogen batterij mAh	800
Oplaadduur batterij h	3-5
Gewicht kg	1.9


Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling : $< 2,5 \text{ m/s}^2$

GARANTIE

Voor de garantiebepalingen wordt verwezen naar de bijgevoegde garantievooraarden.

MILIEU

	<p>Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef hem dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.</p>
--	---

	<p>Batterijen</p> <p>Afgedankte batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de geldende voorschriften te worden afgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ontlaad de batterij door de machine onbelast te laten draaien totdat de motor stopt.<input type="checkbox"/> Verwijder de batterij uit de machine.<input type="checkbox"/> Lever de batterij als klein chemisch afval in bij het milieudepot in uw gemeente.
---	---

WARNING

Read this manual carefully before using the machine, for your own safety.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using the machine, always observe the enclosed safety instructions as well as the additional safety instructions.

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.
---	---

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR RECHARGEABLE MACHINES

- ▣ Remove the battery from the machine during maintenance and when the machine will not be used for a longer period of time.
- ▣ Only use the prescribed type of battery (see the technical data).




SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER AND BATTERY

- ▣ Read the general instructions and safety instructions carefully before charging the battery.
- ▣ Only use the prescribed charger to load the battery. Do not charge batteries of another type with this charger.
- ▣ Only use the charger in a dry environment at a temperature between 10 °C and 40 °C.
- ▣ Do not use the charger when it has been damaged.
- ▣ Only have the charger and battery repaired by an authorized repair agent.
- ▣ Prevent the battery from short circuiting. Make sure that the battery connections cannot touch metal objects.
- ▣ Do not store the battery where the temperature may rise above 50 °C, e.g. in a car which has been parked in the sun.
- ▣ Do not burn the battery.

- ▣ Never attempt to open the battery.
- ▣ In case of skin contact of the battery fluid (a solution of 25-30% potassium hydroxide), flush immediately with abundant water. Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly for 10 minutes with clean water and consult a physician.

PICTOGRAMS ON CHARGER AND BATTERY

The following pictograms have been applied to the charger and battery:

	Do not incinerate battery.
	Do not expose charger and battery to temperatures above 40 °C.
	Do not expose charger and battery to water.

ELECTRICAL SAFETY

Always check that the battery power corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.

DESCRIPTION (fig. 0)

Your rechargeable drill/screwdriver has been designed for drilling in wood, metal and plastics and for screwdriving applications.

- 1 On/off-switch
- 2 Forward/reverse switch
- 3 Torque adjustment collar
- 4 Keyless chuck
- 5 Chuck sleeve
- 6 Battery
- 7 Battery release button

CHARGING THE BATTERY (FIG. 1&2)

The battery (6) must be charged before first use. Only after several charge and discharge cycles the battery will attain full capacity.

- Connect the mains adapter to the charger.
- Insert the mains adapter in the wall socket.
- Remove the battery from the machine.
- Place the battery for (6) hours in the charger.


The red charging indicator lights when the battery is charged.

POSITIONING AND REMOVING A DRILL OR SCREW BIT (FIG. 3)

This tool is equipped with a keyless chuck (4).


- Open the chuck by turning the sleeve (5).
- Insert the drill or screw bit in the chuck.
- Close the chuck by firmly tightening the sleeve (5) while holding the rear part of the chuck with the other hand.

□ In order to remove the drill or screw bit proceed in reverse order.



FORWARD/REVERSE SWITCH (FIG. 4)

- Push the forward/reverse switch (2) to the left to drill holes and fasten screws.
- Push the forward/reverse switch (2) to the right to loosen screws.



ADJUSTING THE TORQUE (FIG. 5)

This machine has been fitted with an adjustable coupling to limit the torque when tightening screws.

- Turn the adjustment collar (3) clockwise to reduce the torque and counterclockwise to increase the torque. The correct setting depends on the type and size of the screw and the work piece.

□ In case of doubt, start with the lowest setting and increase the torque until you have reached the desired result.

□ Before drilling you turn the adjustment collar fully counterclockwise (to the drilling symbol)

SWITCHING ON AND OFF (FIG. 5)

- Press the on/off switch (1) to switch on the machine.
- Release the on/off switch (1) to switch off the machine.

CLEANING AND MAINTENANCE

The machine does not require any special maintenance.

- Regularly clean the ventilation slots.

TECHNICAL DATA

Voltage V	12
No load speed min-1	0-550
Chuck capacity mm	0.8- 10
Drilling capacity in steel mm	6
Battery capacity mAh	800
Charging duration battery h	3-5
Weight kg	1.9


LpA (sound pressure) dB(A) < 70


Weighted root mean square acceleration :
< 2.5 m/s²

GUARANTEE

Refer to the enclosed guarantee conditions for the terms and conditions of guarantee.

ENVIRONMENT



	<p style="text-align: center;">Batteries</p> <p>Unwanted batteries should be disposed of in an environmentally friendly way and in conformance with the local regulations.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Discharge the battery by letting the machine run at no load speed until the motor stops.<input type="checkbox"/> Remove the battery from the machine.<input type="checkbox"/> Hand in the battery as chemical waste with the recycling station in your municipality.
---	---

D AKKU-BOHRSCHRAUBER


WARNUNG

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges sind die beiliegenden Sicherheitshinweise sowie die zusätzlichen Sicherheitshinweise zu beachten.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:



ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUWERKZEUGE

- _ Nehmen Sie den Akku vor der Wartung oder längerem Nichtgebrauch aus dem Werkzeug.
- _ Verwenden Sie ausschließlich den vorgeschriebenen Akkutyp (siehe technische Daten).

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER SICHERHEITSHINWEISE FÜR LADEGERÄTE UND AKKUS




- _ Lesen Sie die Vorschriften und Sicherheitshinweise, bevor Sie den Akku laden.
- _ Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das vorgeschriebene Ladegerät. Laden Sie keine anderen Akkus mit diesem Ladegerät.
- _ Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich in einer trockenen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C.
- _ Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
- _ Lassen Sie das Ladegerät und den Akku

ausschließlich von einer zugelassenen Kundendienstwerkstatt reparieren.


- _ Vermeiden Sie einen Kurzschluß des Akkus. Sorgen Sie dafür, daß die Anschlüsse des Akkus nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen.
- _ Bewahren Sie den Akku nicht an Orten auf, wo die Temperatur einen Wert von 50 °C erreichen kann, z.B. in einem in der Sonne geparkten Auto.
- _ Verbrennen Sie den Akku nicht.
- _ Versuchen Sie nie, den Akku zu öffnen.
- _ Falls die Akkuflüssigkeit (eine 25 bis 30% starke Kaliumhydroxidlösung) mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure, wie Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit fließendem Wasser und wenden sich daraufhin an einen Arzt.

Symbole auf dem Ladegerät und dem Akku

Das Ladegerät und der Akku sind mit folgenden Symbolen versehen:

	<p style="text-align: center;">Verbrennen Sie das Ladegerät und den Akku nicht.</p>
	<p style="text-align: center;">Setzen Sie das Ladegerät und den Akku keinen Temperaturen über 50 °C aus.</p>
	<p style="text-align: center;">Setzen Sie das Ladegerät und den Akku keiner Nässe aus.</p>

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

	Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Ladegeräts oder Netzteils angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
---	---

GERÄTEBESCHREIBUNG (Abb. A)


Ihr Akku-Bohrschrauber wurde zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoffen sowie zum Schrauben entwickelt.

- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2 Linkslauf-/Rechtslauf-Umschalter
- 3 Kragen für Drehmomenteinstellung
- 4 Schnellspannbohrfutter
- 5 Bohrfutterkragen
- 6 Akku
- 7 Löseknopf für Akku

Laden des Akkus (Abb. A)

Der Akku (6) ist vor dem ersten Einsatz zu laden. Erst nach mehreren Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku die volle Kapazität.

- _ Schließen Sie das Netzteil an das Ladegerät an.
 - _ Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
 - _ Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
 - _ Stecken Sie den Akku in das Ladegerät und lassen Sie ihn dort 5 Stunden lang laden.
- Die rote Kontrolleuchte leuchtet, wenn der Akku geladen wird.

	Laden Sie den Akku nicht länger als 5 Stunden. Falls die rote Kontrolleuchte nicht aufleuchtet, kann es sein, daß der Akku zu warm ist. Lassen Sie den Akku dann vor dem Laden abkühlen.
---	---


Einsetzen und Entfernen eines Bohrers oder einer Schrauber Klinge (Abb. A)

Ihr Akku-Bohrschrauber ist mit einem Schnellspannbohrfutter (4) versehen.

- _ Öffnen Sie das Bohrfutter (4), indem Sie


den Kragen (5) lockern.

- _ Stecken Sie den Bohrer oder die Schrauber Klinge in das Bohrfutter.
- _ Schließen Sie das Bohrfutter, indem Sie den Kragen (5) fest anziehen. Halten Sie dabei den hinteren Teil des Bohrfutters mit der anderen Hand fest.
- _ Zum Entfernen des Bohrers oder der Schrauber Klinge gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

	Vor dem Einsetzen oder Entfernen eines Bohrers oder einer Schrauber Klinge nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
---	---

Umschalten der Drehrichtung (Abb. A)

- _ Drücken Sie zum Bohren oder zum Einschrauben von Schrauben den Linkslauf-/Rechtslauf-Umschalter (2) nach links.
- _ Drücken Sie zum Ausschrauben von Schrauben den Linkslauf-/Rechtslauf-Umschalter (2) nach rechts.

	Schalten Sie die Drehrichtung nur bei stillstehendem Motor um.
---	---

Drehmomenteinstellung (Abb. A)

Dieses Werkzeug ist mit einer einstellbaren Kupplung versehen, die es erlaubt, das Drehmoment beim Einschrauben von Schrauben zu begrenzen.

- _ Drehen Sie den Kragen (3) im Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu verringern. Drehen Sie den Kragen entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu erhöhen.
- Die richtige Einstellung hängt vom Schraubentyp, von der Schraubengröße sowie vom Werkstück ab.
- _ Fangen Sie im Zweifelsfall mit der niedrigsten Einstellung an. Erhöhen Sie das Drehmoment, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.

_ Zum Bohren drehen Sie den Kragen bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn (zum Bohrsymbol).

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

_ Zum Einschalten des Werkzeugs drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (1).

_ Zum Ausschalten des Werkzeugs lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) los.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Elektrowerkzeug erfordert keine besondere Wartung.

_ Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze.

TECHNISCHE DATEN

Spannung V	12
Leerlaufdrehzahl min-1	0-550
Bohrfutterspannweite mm	0.8 - 10
Akku-Ladezeit Std.	3-5
Gewicht kg	1,9


Höhe des Schalldrucks gemessen nach EN 60745-2-1 EN60745-2-2:
LpA (Schalldruck) dB(A) < 70


Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach EN 60745-2-1 EN60745-2-2:
< 2.5 m/s²

GARANTIE

Siehe die beiliegenden Garantiebestimmungen.

UMWELT

	Werfen Sie Ihr Elektrowerkzeug am Ende der langen Lebensdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es in einer umweltfreundlichen Weise.
---	--

	Akkus Ausgediente Akkus sind umweltgerecht und nach den geltenden Vorschriften zu entsorgen. _ Entladen Sie den Akku, indem Sie das Werkzeug bis zum Stillstand des Motors im Leerlauf betreiben. _ Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug. _ Geben Sie den Akku bei einer Sammelstelle für chemische Abfälle ab.
---	---

Made in China

2010



81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique

Tél : 0032 71 29 70 70 Fax : 0032 71 29 70 86

Made in China

S.A.V



32 / 71 / 29 . 70 . 88



32 / 71 / 29 . 70 . 99

sav@elemtechnic.com



Service Parts separated



32 / 71 / 29 . 70 . 83



32 / 71 / 29 . 70 . 86

2010

Made in China